


INFORME DE ENSAYO


MICROSCOPIA DE CALEFACCION

| | | |
|---|---|--|
| CERÁMICA LAS LOSAS, S.L. Ctra. De Nacalpino, km 10 45160 Guadamur (Toledo) Attn. D. Francisco J. Pérez Ortega | Informe nº: 0802356 Orden/Pedido: 0803260101 O/CTA/ensayo Muestra: Ladrillo Norma: --- | Fecha de recepción: 31-03-08 Fecha de realización: 03-04-08 |
|---|---|--|

| Muestra | Temperatura de Reblandecimiento (°C) | Temperatura de Fusión (°C) | Temperatura de Fluidéz (°C) |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| SCR40 | 1130 | 1463 | 1466 |



Temperatura de Fusión (1463°C)



Temperatura de Fluidéz (1466°C)

Fecha de Informe: 04-04-08

Informe realizado por:

José Ramón Campello García
Técnico de Refractarios

Página 1 de 1

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de la Fundación ITMA.
Los resultados de este informe solo afectan a las muestras sometidas a ensayo.